

Дата происшествия

28 января 2019 года в 17 ч 00 мин

Краткие обстоятельства:

Осмотрщик ремонтник Т при подъеме в кабину тепловоза серий ТЭ33А для проверки плотности давления тормозной магистрали, упал на землю, в результате чего получил компрессионно-оскольчатый перелом позвонка.



Основная причина:

Пострадавший Т при подъеме в кабину локомотива не смог обеспечить надлежащий захват руками о поручни из-за того, что в одной руке держал инструмент (молоток).

Правильные действия:

Необходимо было оставить инструмент на земле или положить его в инструментальную сумку и только после этого подняться в кабину локомотива соблюдая правила «Трех точек опоры».


Извлеченные уроки:

- Провести технические занятия с разъяснением правила «Трех точек опоры»
- Провести внеплановый инструктаж по данному случаю со всеми работниками Компаний и ДО;
- Разместить данный бюллетень на всех Уголках по безопасности и охране труда в разделе «Это не должно повториться».

Дополнительные меры предосторожности при подъеме по лестнице:


- осмотреть ступеньки, ступеньки должны иметь рифленую поверхность, содержаться в состоянии исключающем подскользывание и падение работника;
- во избежание скольжения по лестнице, проверьте обувь на наличие масла, жира или грязи и вытрите подошву перед подъемом;
- подниматься и спускаться лицом к лестнице и держась обеими руками;
- необходимый инструмент носить в специальной сумке для инструментов;
- запрещается поднимать груз и материалы при подъеме и спуска по лестнице;
- при подъеме и спуске по лестнице всегда соблюдать правила «Трех точек опоры».

Департамент безопасности труда и экологии



Неправильно

- не обеспечивается правило трех точек опоры;
- наличие инструмента в руке



Правильно

- поддерживать три точки опоры тела

