

Дата происшествия

25 января 2019 года в 17 ч 00 мин

Краткие обстоятельства:

Монтер пути во время выгрузки щебня из платформы упал с высоты 1,6 м, в результате чего получил перелом голени правой ноги.

Причины:

- Личная не осторожность;
- При выгрузке сыпучих грузов вручную находился на разгрузочной площадке со стороны выгрузки;
- Нахождение при выполнении работ у края платформы;
- Неудовлетворительная организация производства работ со стороны руководителя.

Извлеченные уроки:


- Провести внеплановые инструктажи - обсудить со всем персоналом причины произошедшего случая.
- Повторно изучить на технических занятиях требования безопасности и охраны труда при погрузо-разгрузочных работах сыпучих грузов, изучить технологические процессы и соблюдение техники безопасности.
- Обеспечить наличие аншлагов и предупреждающих знаков, табличек и отметки на машинах, оборудовании, сооружениях и устройствах, расположенных в зоне повышенной опасности.
- Усилить контроль за работниками по соблюдению правил и инструкций техники безопасности.

ВСЕГДА:

- В зоне повышенной опасности соблюдать бдительность и все меры предосторожности.
- К любой работе приступать только после того, как были одеты спец одежда и спец обувь, и только при наличии исправных СИЗ и инструментов.
- Работы на подвижном составе начинать только после полной остановки.
- Приступать к работе после получения инструктажа.

НИКОГДА:

- В зоне повышенной опасности не отвлекаться на посторонние предметы, разговоры.
- Не открывать все борта на платформе.



Запрещается:

- Спрыгивать с платформы
- Стоять при выгрузке у края платформы



Департамент безопасности труда и экологии