

Дата происшествия
14 декабря 2018 года в 12 ч 00 мин

Краткие обстоятельства:

Монтер пути Н, самовольно расширив фронт работы, решил оказать помощь водителю вахтового автобуса марки «Камаз» по снятию рессоры с автомашины.

В момент снятия рессора домкрат, поддерживавший раму вахтовки, сорвался и ударил по спине монтера пути, в результате чего последний получил перелом 2-го поясничного позвонка.

Причина:

- Самовольное участие в несвойственной работе, без указания руководителя и проведение инструктажа;
- Работа поднятой автомашины без козелков;

Извлеченные уроки:

- Провести внеплановый инструктаж со всеми работниками;
- Развесить на всех уголках по безопасности и охране труда в разделе «Это не должно повториться».
- После подъема машины домкратами необходимо обязательно подставить под несущую раму козелки.
- Производить ремонтные работы на и под автомашиной поднятой только домкратом, без установки козелков запрещается.
- Под колеса подложить не менее 2-х специальных противооткатных башмаков;
- Использовать вместо противооткатных башмаков доски, кирпичи, бревна и т.п. категорически Запрещается!
- При работе на смотровой канаве высота предохранительных ребер возле кромки канавы должна быть не менее 200мм.
- Спрыгивать в канаву Запрещено, спуск в канаву разрешен только по специальной лестнице.

Департамент безопасности труда и экологии

